HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2026

EXPEDIENTE

H.C.D.

M 30 N° 649

Causante:

REPRESENTANTES GREMIALES Y DOCENTES

Objeto:

NOTA
RELACIONADA CON UN RELEVAMIENTO DISTRITAL DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.-

649

San Isidro, 28 de agosto de 2026

Al Presidente del Honorable Consejo Deliberante

A la Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes del Honorable Consejo Deliberante de San Isidro

S/D

VISTO:

El relevamiento distrital de necesidades de infraestructura escolar presentado el 30 de junio de 2026 por la representación gremial de AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA pertenecientes al distrito de San Isidro ante la Jefatura de Inspección Distrital, el Consejo Escolar de San Isidro y la Mesa General de Entradas del Municipio (EX-2026-00238113-SI-SDMEYA) , y;

CONSIDERANDO:

Que, el informe técnico elaborado por los sindicatos antes mencionados a nivel distrital expone situaciones de extrema gravedad edilicia en diversos establecimientos educativos del partido de San Isidro, configurando un riesgo inminente para la integridad física y la salud de estudiantes, docentes, auxiliares y de toda la comunidad educativa;

Que, entre las problemáticas detectadas se destacan graves contingencias en materia de gas —como las emanaciones registradas en el mes de junio de 2026 en la Escuela Técnica N° 2 y la consecuente evacuación de la Escuela Secundaria N° 12—, filtraciones severas en techos, grietas en estructuras, sanitarios inoperativos o faltantes, severas deficiencias en el cableado e iluminación, falta de calefacción y ausencia o falla en las protecciones eléctricas básicas (disyuntores y puestas a tierra);

Que, tales contingencias han derivado en la suspensión recurrente de clases presenciales y el corte del suministro eléctrico por parte de las empresas prestatarias del servicio como medida preventiva, afectando de manera directa el derecho constitucional a la educación y a condiciones dignas y seguras de enseñar y aprender;

Que, en el ámbito nacional, el Acuerdo Paritario Nacional suscrito en febrero de 2011 por la CTERA consagró los doce (12) puntos mínimos e indispensables en infraestructura que todo edificio escolar debe satisfacer para posibilitar el dictado de clases en condiciones de habitabilidad y seguridad;

Que, la Provincia de Buenos Aires cuenta con herramientas de excepción para responder de forma ágil a crisis edilicias, tales como el régimen de la Ley Provincial N° 14.812 (declarativa de la emergencia en infraestructura) y sus prórrogas (Ley N° 15.022), así como antecedentes de Planes de Obras de Emergencia distritales dispuestos por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) mediante Resoluciones Conjuntas de asignación focalizada de recursos;

Que, asimismo, el Ministerio de Economía bonaerense informa transferencias en concepto de Fondo de Financiamiento Educativo para el Municipio de San Isidro (acumulado enero-junio 2026 por $2.856.058.299), cuyos recursos, de conformidad con el art. 40 de la Ley N° 15.557, deben destinarse obligatoriamente en un mínimo del cincuenta por ciento (50%) a la infraestructura de los establecimientos escolares del conurbano bonaerense;

Que, en atención a la gravedad de los hechos reportados resulta indispensable instar a la Autoridad Educativa Provincial a la declaración formal de la Emergencia Edilicia Educativa en el distrito, articulando de forma prioritaria la gestión y fiscalización de los fondos con el Municipio, el Consejo Escolar y las representaciones docentes en la Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD);

Esperamos se tome dimensión de la imperiosa necesidad de soluciones edilicias perdurables y se cumpla con las condiciones de habitabilidad de las Instituciones Educativas de gestión estatal.

Quedamos a disposición para lo que consideren necesario y a la espera de una pronta respuesta.

No queremos la muerte de ningún trabajador de la educación ni de ningún estudiante por negligencia. Sandra y Rubén Presentes!

Se adjunta:

- **Informe de relevamiento edilicio presentado el 30/06/2026 ante Jefatura Distrital, Consejo Escolar y Municipalidad por AMET; FEB; SUTEBA y UDOCBA**

669

- **Nota Presentada el 11/08/2026 ante Jefatura Distrital y Consejo Escolar**
- **12 puntos del Acuerdo Paritario de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) en 2011 para que las Escuelas funcionen.**

Saludo Atte.

LORENA B. BERREYRA
SECRETARIA GENERAL
UDOCBA SAN ISIDRO
UNIÓN DOCENTE Pcia. Bs. As.

MARIELA NAVARRO
SEC. GENERAL
SUTEBA SAN ISIDRO

ESTELA ALICIA BIANCHI
Presidente
CENTRO DE EDUCADORES
DE SAN ISIDRO
FEB

SECRETARIA
Centro de Educadores
FEB - San Isidro

SECRETARIA GENERAL
C.T.A. AUTONOMA SAN ISIDRO
Hilda Palavecino

GRACIELA ALICIA ONNA
SECR. GENERAL
ATE SAN ISIDRO

MAURICIO MACIAS
SECRETARIO GRAL. ADJUNTO
SUTEBA SAN ISIDRO

RELEVAMIENTO INFRAESTRUCTURA DISTRITO DE SAN ISIDRO MARZO 2026 / JUNIO 2026 SUTEBA SAN ISIDRO	
J 901	Falta entregar y poner membrana de techo que da en la sala de 1 y 2 años. Ya se habia aprobado el año anterior. Se llueve en esas areas. Puerta de salida de emergencia esta rota, no abre. (frente a direccion) Obra comedor, dispo 5/2025, cocina más comedor.
J 902	Obra comedor más cocina, dispo 5/2025
J 903	Mantenimiento cerco, poda de árboles en altura. Se mueve los pilares. Deben 2 ventiladores desde le año pasado. Trajeron industriales y no son propios de escuela inicial
J 905	Cocina esta en curso, relevar terminado de obra en 20 dias aprox. Mesadas de la cocina quedaron diferentes las tres. Revisión del piso. Medianera fondo Revisión. Alambre divisorio patio casera, mejora y Revisión ya que tiene un perro. Alambre perimetral frente de puas, recamabio por ingreso de intrusos. Tenemos el material no la mano de obra. Ventanas de salas con cierre peligros anticuado, la reja se abre junto con una ventana. Revisión rajadura pared. Revisión techos por Filtraciones. Tenemos la membrana Revisión puertas salas Todos los picaportes no funcionan. Revisión reja porton via escape. En mal estado dificil apertura Cerradura o sistema para que primaria pueda usar porton de chapa que comunica los patios ante evacuacion. Deben 2 ventiladores desde le año pasado (trajeron industriales y no son propios de escuela inicial).
J 906	Todas las canillas del baño de los alumnos funcionan mal. Son 8. Una de las bachas está rota (despegada). Del baño de alumnos (que está en el SUM), pierde agua una mochila y no funciona una canilla. En el patio central tenemos el piso todo roto. En el patio del fondo también tiene partes rotas donde hay cemento, lo cual implica salientes cortantes y peligrosas. Uno de los baños de docentes no funciona y el otro pierde agua la mochila constantemente. Todo fue informado ante Consejo por los directivos con el formulario correspondiente en tiempo y forma
J 907	Arreglo y mantenimiento general. Marco puertria. Desague(sala amarilla tiene bacha que se tapa y queda olor a podrido). Puertas de baño que no cierran. Pisos levantados, filtracioes. Patio alero se desprende. Sum piso flojo se levanta. Biblioteca entra agua desde las ventanas. Sin agua caliente en los baños porque están sin termotanque.
J 908	Piso patio levantado (sin arreglo). Comparte cocina con ep 23, aula compartida para comedor.
J 909	Arreglo de 4 baños para estudiantes. Arreglos eléctricos, calefacción sum y comedor. El consejo instaló térmica aparte, pero no trajo el equipo.
J 910	Filtraciones en pasillo. Vereda levantada por raíces de árbol. Reacondicionamiento de Luces del parque. Aires acondicionados sucios.
J 911	Arreglo de patio, pisos levantados.
J 912	Solicita extensión del patio para crear sala de usos múltiples.
J 913	Puerta de baños, dejaron material de obra. Al ingreso, hundimineto de patio. Arreglo enchufes.
J 914	Arreglos en baños y aulas.
J 915	Recambio de canaletas por Filtraciones/HUMEDAD. Piden un aula secundaria 14 (propuesta aula taller)
EP 1	Rampa p/ estudiante con silla.Arreglo de picaportes. Vidrios rotos salon 1,2,3 Salones 4, 6 y 8. Techos descascarados/ humedad. Tubos 3 sin funcionar. Reja del patio a Ituzaingó, está desamurado (los tarugos flojos o salidos del ladrillo) Baños: nena faltan 2 monocomandos, Nene 1 monocomando y cañería.
EP 2	Construcción de espacio para comedor.
EP 4	Recambio de tanque de agua.
EP 5	Mobiliario para aulas, mesas para el comedor, arreglos de electricidad y pintura.
EP 6	Techo del baño docente con Filtraciones. Habilitar espacio para kiosco. Poda de árboles del parque. Arco de futbol en mal estado, pintar
EP 7	Mismo 2025
EP 8	Cocina dentro del comedor, dividir primaria de la secundaria
EP 9	Reparación baños varones (8 migitorios no funcionan) Piso del patio hundido por pozo ciego (1/4 del patio afectado)
EP 10	Mobiliario. Mejorar intalacion eléctrica. Hay dos aires para ser instalados.
EP 11	Arreglo techos, tanque de agua. Raíces del árbol. Construcción de salida de emergencia. Mobiliario para aulas y comedor.
EP 12	Mantenimiento caldera. Pintar exterior de la escuela. Pérdida de agua en teatro que hace que se levante el piso. Limpieza de techo del teatro por acumulación de hojas.
EP 13	-Mesas exagonales y sillas para primer grado. Aulas de 6°, 2° y 1° año sin picaporte, ni cerradura. Revisión de ventiladores de las aulas: Aula de 4° año, un ventilador no funciona. Aula de 3° año, un ventilador no funciona. Puerta nueva para el aula de 1° año. Revisión de estufas (preventivo para época de invierno) Bancos 10 y 20 sillas para estudiantes. Patio: Paredes con desprendimiento mampostería y pintura vieja. •Comedor: Paredes con grietas, falta de reboque, manchas de humedad hacen que se caiga el reboque y pintura vieja. •Deterioro de pintura en todo el edificio.
EP 14	Solicita lo mismo que en 2014
EP 16	Arreglo de filtraciones. Techar un sector del patio y mobiliario en general para las aulas mesas y sus sillas correspondientes.Faltan picaportes y cerraduras de puertas de aulas. Falta puerta de baños de varones. Arreglar rejilla del patio. zonas piletas que reviste peligro. Techos con filtracioes de agua, descascarados. Zonas del baño varones hueco al descubierto.
EP 17	Espacio para cocina. Demolición de la casa de la casera. Espacio para comedor. Colocar mástil. Pintura del patio. Filtraciones en cocina.
EP 18	Conexión cloaca. Se necesita RAMPA ya que concurren familias con discapacidad. Humedad en techos y paredes. Rotura de baño de niñas. filtración en salón de 1º grado. Aula sin ventiladores.Conexión eléctrica. Hay corto y no se pueden usar los ventiladores. Se anuló la conexión.
EP 19	Caida de cielo raso y paredes. Baños con constante perdidas y roturas. Paredes del baño que entre los azulejos sale agua por rotura de caños. Puertas que no cierran, sin cerraduras, con remaches. Paredes con reboque caidos. Pizarra que no se pueden borrar. Falta de bancos y mesas de comedor. Falta de bancos y sillas para la UP. Solicita salida de emergencia (de Esnaola) Falta de utensilios básicos pàra el comedor (platos, cucharas, vasos, tazas)
EP 20	Mobiliario. Arreglo patio.
EP 21	Dos Portones laterales uno delante del otro que dan a la calle, ambos no cierran y están desoldados. En el portón de calle falta una bisagra (se me cayó a mí encima cuando despedía a los chicos) Varias tapas (no sé de qué son) levantadas, paredes con humedad en las que se cae el revoque. El cantero del ceibo rajado.

EP 22	Cambio membrana de techo y reparación de los mismos. Línea telefónica.
EP 24	Internet, arreglos eléctrico y luminaria.
EP 25	Hacen falta 2 ventiladores. 1 vidrio de aula roto, precisa cambio.- Rampa para personas con discapacidad. Mobiliriario y elementos de cocina
EP 26	Faltan 2 vidrios: ventanal de pasillo principal y vidrio de cocina. Marco y puerta de dirección. Paredes de secretaria sin revocar. Techos de los grados con humedad, en algunos casos se filtra agua y llueve dentro del grado. Techo de biblioteca, humedad y se filtra la lluvia. Techo del pasillo principal, filtración y caída del mismo. Falta de pintura para las paredes del patio, se descascara las capas que ya tiene. Arreglo de cerraduras en grados específicos.
EP 27	Tubos de luces para los baños, Tubos de luces para las aulas, Portón del comedor: bisagras rotas, Portón de entrada: Vidrios para los salones, Iluminación para el patio, Heladera para la cocina(conservación de alimentos del comedor, Sae) Bandera para izar. Piso del patio (hay un pozo grande por extracción de la raíz de un arbol)
EP 28	Faltan 30 sillas, 15 mesas - espacio aulico para biblioteca - pintura para paredes - cerraduras y picaportes para los salones - marco y puerta de salón de elementos de Ed física y música - protección de estufa 6to - arreglo de estufas - Mobiliario roto por robo. Arreglo de rejas torcidas por robo.
EP 29	Arreglo de baños. Filtraciones, pintura de paredes, techos. Se precisan luminarias
EP 30	Se precisa baños de discapacidad. Se necesitan pizarras para fibron.
EP 31	Ampliación cocina. Filtraciones en techo. Mobiliario
EP 33	Se precisa mobiliario para 5° grado. Cocina industrial. Reparación carro tecnológico.
EP 34	Baños de niñas y niños inutilizado. Tiene dificultad de suministro de agua. Reparación techo. Luminarias aulas y dependencias
Sec 1	-Irregularidades en rejillas, tapas de cámaras asépticas y roturas en distintos sectores del patio, que pueden ocasionar torceduras y/o caídas -Falta la iluminación en la entrada de la escuela teniendo en cuenta que funciona el turno vespertino y Cens 457. Por las noches, el predio de la escuela es sumamente oscuro, no tiene la iluminación suficiente. -El año pasado se realizó el arreglo de la luz, dejando escombros al borde el camino con el riesgo para los estudiantes, se solicitó volquete y posterior retiro, no ocurrió -Alambrado perimetral roto en muchos lugares lo que posibilita la entrada fácil de población a la escuela que no corresponde. -Aulas 1 y 2: ex vestuario transformado en aula, con humedad, instalación eléctrica en mal estado, no hay conexión de gas, puertas en mal estado. - --Ex casa de casero: clausurada y en mal estado. - Aula 7: puerta sin picaporte, ventanas en mal estado - Aula 8: puerta sin picaporte. - Aula 8 bis: puerta desencuadrada. - Cocina: ventilador en regular estado. - Puertas del baño de varones rotas - Baño de estudiantes femenino: puerta en mal estado, los inodoros no tienen tapas, 3 piletas con canillas en mal estado y rotas, ventanas en regular estado. - Baño de estudiantes masculino: puerta en mal estado, 3 retretes y 3 mingitorios en buen estado; los inodoros no tienen tapas, 3 piletas con canillas en mal estado, ventanas en regular estado. - Baños insuficientes para una matrícula de 575 estudiantes de secundaria 1 que funciona en 3 turnos; a lo que se debe sumar la matrícula del CENS 457 que funciona en TT y TV; y de la EPA 702 que funciona en TV. - Falta de un zoom para el uso de diferentes actividades y recreos en los días de tormenta. -Rajaduras importantes en paredes. (Pared entre preceptoria y baño) -Falta de impermeabilización en los techos lo que provoca Filtraciones en varias dependencias. - Aula 4: instalación eléctrica y ventanas en mal estado e insuficientes - Sala de informática: instalación eléctrica a revisar, no hay estufa, y ventilación ante el recalentamiento de las máquinas en verano - Aula 6: instalación eléctrica y ventanas en mal estado. - Aula 9: instalación eléctrica en regular estado, ventanas en mal estado, puerta sin picaporte. - Sala de profesores: instalación eléctrica en regular estado, sin ventilador. - Aula 12: instalación eléctrica en mal estado. - Secretaría: instalación eléctrica a revisar, ventana en mal estado, ventilación insuficiente - Aula 14: instalación eléctrica y ventanas en mal en mal estado, puerta en mal estado. - Aula 15: instalación eléctrica y ventanas en mal estado, puerta a reparar. - Aula 16: instalación eléctrica y ventanas en mal estado, puerta sin picaporte. - Aula 17: instalación eléctrica en mal estado, puerta sin picaporte, interruptor de luz roto. – - Aula 18: instalación eléctrica en regular estado, ventilador en mal estado, puerta en mal estado, pizarrón inestable. - Biblioteca: sin ventilación, instalación eléctrica en mal estado, funciona en salida de emergencia obstruyéndola. - Aula 21: instalación eléctrica en mal estado, puerta sin picaporte. - - Vicedirección: instalación eléctrica en regular estado. - Aula 27: instalación eléctrica en mal estado, puerta en regular estado, pared con humedad. - EOE: instalación eléctrica en mal estado, puerta desencuadrada.
Sec 2	Cielo raso: Filtraciones de agua. Rajaduras en techos y paredes. mampostería del cielo raso floja y descascarada que en varias ocasiones ha caído. Se solicita reja de entrada para garantizar seguridad. un aula.Baños rotos con pérdidas.
Sec 3	red para palomas (para tapa rollos)
Sec 6	Reparación de techo, cieloraso, humedad en laboratorio con riesgo electrico.
Sec 7	Arreglo baños docente y baño de personas con discapacidad. cocina eléctrica, un aula sin calefacción.
Sec 9	Chequeo del consejo: Prueba de hermeticidad a tiempo. Faltan ventanas aula 25, falta pizarra aula 7. Renovación bomba de agua. Baños de mujeres A y B, últimos inodoros de la fila, rotos. Reposicion de 3 focos grandes que iluminan el patio y la entrada de la escuela porque tardan mucho en encender, debido a que son bastantes viejas. Reposicion de 3 focos grandes que iluminan el patio y la entrada de la escuela porque tardan mucho en encender, debido a que son bastantes viejas.
Sec 10	Mejora de instalación eléctrica. Piletones para el patio y arreglo del piso (patio)
Sec 11	Demolición de la casa del casero. maderas que se desprenden detrás del mastil.
Sec 12	Se precisa mobiliario urgente por crecimiento de matrícula (40 sillas, 20 mesas)
Sec 13	Las grietas de la pared en preceptoria mapoteca y preceptoria herradura. Aula 20 sin puerta, falta una hoja y sin acrílico y sin vidrio en la puerta. Aula 21 sin puerta. Aula 16 y 9 falta el acrílico/vidrio de la puerta. Baños docentes de 4 funcionan 3, uno inhabilitado. Se piden 100 bancos con sus respectivas sillas para estudiantes. Proyector. Sala de profesores: piso y humedad, manchas de humedad que hacen que caiga el revoque. rejillas en canaletas de patio.
Sec 14	rotura de baños por hundimiento, elavar muro de calle ipiranga
Sec 19	Cambio de edificio, espacio propio para eoe y biblioteca
Sec 20	• Filtraciones en el techo, sobre todo en el aula de biblioteca • Mobiliario, al menos 20 bancos con sus sillas. • 4 ventiladores • 1 pizarra • 6 tomacorrientes y 6 teclas de luz • 3 tubos de luz
Sec 22	Recambio del bajo mesada de la cocina. Ingreso independiente, se tapan los caños cloacales en los baños. Mejoras eléctricas

Sec 23	Dos inodoros del baño de mujeres y uno de varones clausurado por mal funcionamiento del deposito de agua y están tapados los inodoros. Las rejillas de desagüe rotos. Generando riesgos. Las puertas y portones se acceso a la escuela se encuentran desoldados y sin picaportes. Las cerraduras se traban. *id 57463729 por problemas de humedad y Filtraciones se salto la pintura de los salones. *Id 57462540 las luces de los salones no están funcionando. Aun se puede dar clase porque entra luz por la ventana , cambio y reposición. *id 57461693 techos con Filtraciones que se inunda cuando llueve y no se puede ocupar.
Sec 24	falta un aula, mobiliarios, vajilla, heladera, reparación de techos por Filtraciones
Sec 25	Edificio propio para poder alojar a más de 30 estudiantes que no pudieron anotarse.
Sec 26	A pesar de haber colocado membrana en los techos, todavía sigue filtrando en los techs de 3 aulas que tiene la secundaria dentro de la primaria 33. Los baños que utilizan los alumnos de ambas escuelas están muy lejos y a pesar de estar limpios suele haber olor. Seria necesario construir 2 aulas, ya que compartimos 1 aula que funciona como biblioteca de ambas instituciones, EOE de primaria y para el trabajo de FORTE con alumnos de secundaria. Se habló de un club social cercano a la institución que iba a funcionar como anexo y quedó en la nada.
Técnica 2	• Secretaría: reparación del techo y filtración de losa. • Oficina de O.E: falta de cerradura (picaporte). • Aula Nº 10: reparación de vidrios, luminaria, reparación de mesas de trabajo y reparación de puerta. • Preceptoría: reparación de vidrio roto. • Salón Nº 3: reparación de puerta, reparación de vidrios y reparación de mampostería. • Pasillo salida de emergencia: poner un sistema de emergencia, daño en losa y grieta. • Cocina: riesgo en la higiene, falta de mueble bajo mesada. • Baño de docentes: falta la tapa del baño, arreglo de mampostería. • Sala de auxiliares: reparación de mampostería, luminaria y reparación de cañería de bajo mesada por pérdida. • Aula 2º B: cubrir cañería de estufa, poner picaporte y arreglo de mampostería. • Sala de pañol informático: reparación de ventana y retiro de vegetación. Revisión de estufas y ventiladores. • Pintura. • Reparación de estufas. • Faltante de mobiliario: 60 sillas y 30 bancos. • Conectividad/Equipamiento: hay 38 computadoras para 278 estudiantes y una orientación en Programación. Aula Nº 8: filtrac ón de la losa, riesgo de caída y riesgo eléctrico. • Aula Nº 9: 3 lámparas LED sin funcionar, riesgo eléctrico • Aula de 5to: falta de 5 tapas octogonales para tapar cables. Biblioteca: luminaria. • Aula Nº 12: sistema de iluminación sin funcionar. NO HAY GAS EN LA ESCUELA (por una fuga, se dío aviso al ente y este cerró al gas. Actualmente no lo han restituido)
Técnica 4	En los pisos de arriba hay varias ventanas que requieren reemplazar vidrios y mecanismos de banderolas que no funcionan. En especial falta un vidrio completo en las del pasillo, vidrio rajado en la puerta del taller de robótica y ventanas banderolas en las cuatro aulas. Lo mismo sucede en las aulas de abajo, por sobre todo las que dan al patio de luz, donde hay vidrios rajados y sostenidos con cinta scotch. También en las aulas es evidente la falta de mobiliario (bancos y sillas) que los estudiantes están cambiando y llevando de aquí para allá, según se necesitan. Por lo menos se debieran cubrir dos salones. Los baños tienen frecuentes problemas, requieren de alguna reparación seria y definitiva, ya que se inhabilitan a diario principalmente por taponamientos y rotura de griferías. El caso especial del baño de taller no está conectado a la red cloacal y no se sabe a ciencia cierta a donde van a parar las aguas negras.
EPA 703	Arreglo de baños planta alta, varones y mujeres. Mobiliario para aulas, mesas comedor, pintura
CENS 453	continuar obra de infraestructura
CENS 457	idem secundaria 1
CENS 458	idem secundaria 13
CEC 801	Luces en sector externo, entrada-patio. Ventiladores (Pedidos desde el 15 de agosto de 2024): 7 ventiladores 28 reclamos. • Elementos de cocina (Pedido desde el 20 de diciembre de 2024). • Platos • Vasos • Tazas • Jarras • Cubiertos • Cuchillas • Ollas • Picadora eléctrica • Batidora eléctrica • Candado para el portón (pedido desde 4 noviembre de 2024). • Mobiliario (pedido desde 1 de agosto de 2024) • Sillas para Nivel Inicial 50. • Mesas para Nivel Inicial 14. • Sillas para Grupo Primario 60. • Mesas para Grupo Primario 20. • Para el área del comedor solicitamos 3 mesas grandes y 6 bancos. • Elementos de limpieza: • Trapos de piso. • Antigrasa. • Rejillas. • Esponjas. • Escobas (escoba chica, no escobillón largo). • Secador de piso. • Virulana. • Detergente (de ser posible más de 1 bidón porque está muy diluido y se usa en gran cantidad). • Baldes. • Bolsas de consorcio. • Lavandina. • Limpiador para piso. • Filtraciones en techos y paredes.
CFP 401	Goteo 1ª piso, estudio de carga. Terminacion de baños para personas con discapacidad y profesores. cateo, sal profesores. Instalación correcta de agua potable (llega por manguera)
CFP 402	Aula de informática afectada por la humedad. Revisar baños. En el 2 piso habita una persona en caracter de usurpador (edificio municipal en comodato). Solicitan 2 aulas y un baño. filtración de aguas servidas
CFP 403	Montacargas para personas c/discapacidad en planta alta. Impermeabilización de techos y sellado de Filtraciones. Ampliación de taller o reconfiguración para prácticas simultáneas. Construcción de vereda de acceso al colegio. Baños: recambio de mochilas, colocación de tapas de inodoros y elementos de higiene toalla y dispensadores de jabón liquido Reposición de tapa del pilar. Instalación de plataforma que permita acceso al segundo piso de personas con limitaciones de movilidad. Instalación de matafuegos en todo el edificio y especialmente en taller; señalización de estos y programar una capacitación anual al personal con invitación a alumnos. Instalación sanitaria en sector peluquería.Soldaduras. alisado de pisos. Reemplazo de artefactos de iluminación y plafones con insectos.
CFP 407	AULA modular, internet.
EEE 501	Cerradura de dirección con mal funcionamiento Traba ventana inexistente 2 ventiladores de comedor no funcionan Puerta zoom no funciona se traba al abrir Falta de manija en puerta de salida al patio exterior Traba de puerta de inclusión no funciona, ventana de salon 3 no tiene ganchos de la cortina y la varilla está suelta Salon 3 los ganchos de ventana están rotos. Gancho de ventana de pasillo que da los baños rotos, Puerta salon 2 se traba al abrir, Puerta de baño de varones y nenas planta baja se traban las puertas, Cerradura de puerta de cocina se traba al cerrar y cuesta abrir.
EEE 502	Puesta en valor
EEE 503	Humedad y grietas en cielorraso de SUM y frente a los baños de estudiantes. Pintura en Gral en toda la escuela, exterior e interior. continuar la instalación de la caldera.Dificultades eléctricas recurrentes que susitan luego de lluvias fuertes, dejando sin servivio de luz. Mobiliario INSUFICIENTE en aulas y comedor: se precisan 20 mesas y 40 sillas para aulas y comedor

EEE 504	Colocacion de puerta del SUM. Colocacion y Reparación de cortinas blackout del taller. Reparación o cambio de cajones del mueble bajo mesada. Repacion de puerta antipanico SUM. Reparación hornallas de la cocina. Repacion puerta de la heladera. Reparación y/o cambio de juegos del parque. Realizacion de vereda y darsena para la camioneta de la escuela. Extraccion de árbol y reparacionn de medianera rota. Cambio y Reparación de ventiladores (los que trajeron son muy grandes y tocan el techo por lo que no se pueden colocar). Cambio de lugar de contenedores de basura, ocupa lugar de la camioneta Se solicitan 10 sillas para los salones, ya que las que hay están rotase inutilizables. Cerradura del portón de entrada. Radiador de salón con pérdida de Agua. Caldera, en mal funcionamiento, falla cada 10 días.
EEE 505	Reparacin o cambio de rampa y pasillo de la esceula al patio. Salones con humedad rotura techo de galeria, adecuaciones baños planta baja. Juegos del patio, en MUY MAL ESTADO, adecuaciones baño planta alta para educación temprana.
CFI	Techos con Filtraciones de humedad. Falta de mobiliario: mesas y bancos insuficientes en las aulas. (20 sillas, 20 bancos). Baños: El sistema de mochilas se rompe de manera regular y pierden los flexibles de los 5 inodoros. Falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, las cuales no son acorde a las necesidades de iluminación y utilizacion de diversas maquinarias (2 talleres). Heladera del comedor muy antigua y permanentemente tiene fallas y genera cortes de luz.

649

EX-2026-238773-SI-SOMEYA

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
30 / 06 / 26
MESA CENTRAL DE ENTRADAS
SIENDO LAS 11:27 Hs.

San Isidro, 30 de junio del 2026

Al Intendente del Municipio de San Isidro
Sr. Ramón Lanus

Nos dirigimos a usted para solicitar con carácter de urgente el cumplimiento asumido por el Municipio de San Isidro con respecto de la compra de las estufas, ventiladores y tubos de luz, necesarios para que las escuelas de gestión estatal sean habitables. Este compromiso fue realizado en reunión de Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD).

Como es de público conocimiento, el Municipio cuenta mensualmente con recursos que exceden los 500 millones de pesos provenientes del Fondo de Financiamiento Educativo, transferido por la Provincia de Buenos Aires, cuya finalidad es precisamente garantizar mejores condiciones para el funcionamiento de las instituciones educativas y acompañar las necesidades de infraestructura escolar.

La docencia y los estudiantes de las escuelas de gestión estatal del distrito se encuentra afectada directamente por su incumplimiento. Además de enseñar y aprender en aulas sin calefacción, hubo casos de pérdida de gas por lo cual estudiantes descompuestos tuvieron que ser atendidos por emergencia médica.

Las jornadas escolares en algunos establecimientos inician sus actividades a partir de las 6:30 horas y finalizan a las 23:00 horas y son perjudicadas siendo usted el responsable por no enviar los calefactores, tubos de luz, ni ventiladores cuando son necesarios.

Usted como intendente recibe el dinero de la Provincia de Bs As para garantizar condiciones dignas para los que habitamos las escuelas.

Por todo lo expuesto, exigimos que de cumplimiento inmediato a estas demandas e invierta en las escuelas públicas de gestión estatal el dinero enviado por la provincia de Buenos Aires.

No queremos la muerte de ningún trabajador de la educación ni de ningún estudiante por negligencia del gobierno municipal.

SANDRA Y RUBÉN PRESENTES!

FUD SAN ISIDRO

MARIELA NAVARRO
SEC. GENERAL
SUTEBA SAN ISIDRO

LORENA B. FERREYRA
SECRETARIA GENERAL
UDOCBA SAN ISIDRO
UNIÓN DOCENTE Pcia. Bs. As.

ESTELA ALICIA BIANCHI
Presidente
CENTRO DE EDUCADORES
DE SAN ISIDRO
FEB

PALOMA DORAL
ATE

Zimbra: sanisidro@suteba

Inicio actuacion Municipalidad de S,I

De : Mesa de Entradas <mesadeentradas@sanisidro.gob.ar>
Asunto : Inicio actuacion Municipalidad de S,I
Para : sanisidro@suteba.org.ar

mar., 30 de jun. de 2026 1

Municipalidad de San Isidro.

Señor Contribuyente:

Se informa que su trámite ha sido registrado bajo el EXPEDIENTE ELECTRONICO:

NÚMERO: EX-2026-00238113- -SI-SDMEYA
INICIADOR: **FUD SAN ISIDRO**
MOTIVO: **SOLICITUD DE COMPRA DE ESTUFAS, VENTILADOR Y TUBOS DE LUZ**
FECHA: **30/06/2026**

saludos cordiales. -

Subdirección De Mesa Gral. De Entradas.
La presentación no implica aceptación del trámite.

NO RESPONDA AL MAIL, YA QUE SOLO EMITE ESTA INFORMACION DE INICIO DE TRAMITE.

MUCHAS GRACIAS

--
Subdirección Mesa Gral. de Entradas
Municipalidad de San Isidro

CONSEJO ESCOLAR
MESA DE ENTRADAS
11/08/2026
ENTRO

San Isidro, 11 de agosto de 2026

A la Presidenta del Consejo Escolar
Sra Gabriela Martínez
A la Inspectora Jefa Distrital
Profesora Mónica Espalzini
A la Inspectora de Educación Primaria
Profesora Liliana Tachatti

JEFATURA DISTRITAL SAN ISIDRO
REGIÓN 6
DIRECCION Gral. de CULTURA Y EDUCACION
331 | 26
11/08/26
ENTRADA | SALIDA

_____ S/D _____

En el día de la fecha la Conducción del SUTEBA San Isidro, nos hicimos presentes en el edificio escolar que comparten la Primaria 17 y la Secundaria 24 por la grave situación edilicia que atraviesan desde hace larga data. Los reclamos por necesidades edilicias se vienen realizando ante las distintas autoridades de los ámbitos correspondientes y reiterándolas en las instancias habilitadas para ello:

- Tratamiento de Planta Orgánico Funcional (POF), con presencia de representantes del Consejo Escolar, Inspectores Educativos.
- Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD) con presencia de representantes del Consejo Escolar. Inspectores de infraestructura, Inspectores Educativos.
- Relevamiento de Infraestructura realizado por SUTEBA, entregado en formato papel a Consejo Escolar, al Municipio , que es quien recibe el Fondo Educativo que envía provincia de Bs As, Inspectores Educativos.
- Notas varias realizadas por trabajadores de la educación reiterando la problemática eléctrica por ingreso de agua de lluvia al interior del tablero eléctrico.
- Comunicación telefónica del SUTEBA con las autoridades locales (Consejo Escolar, Inspectores Educativos) , el jueves 6/08/2026 dado que por la lluvia estaba ingresando agua al tablero eléctrico, registrado en un video que es de público conocimiento, y desde Consejo Escolar no habían cortado la luz. Hasta ese momento las clases presenciales se habían suspendido solo para el alumnado. El personal docente y auxiliares se encontraba presente con una institución inundado y con agua en el sistema eléctrico.

EXIGIMOS QUE LAS AUTORIDADES COMPETENTES :

- Resuelvan las situaciones edilicias.
- Cumplan con los 12 puntos del Acuerdo Paritario de Ctera para que las Escuelas funcionen (acompañamos en adjunto).
- Garanticen Escuelas habitables y seguras para todos los que las habitamos.

DESDE EL SUTEBA SEGUIMOS TRABAJANDO POR CONDICIONES DIGNAS PARA ENSEÑAR Y APRENDER

MAURICIO MACIAS
SECRETARIO GRAL. ADJUNTO
SUTEBA SAN ISIDRO

MARIELA NAVARRO
SEC. GENERAL
SUTEBA SAN ISIDRO

JEFATURA DISTRITAL SAN ISIDRO
REGIÓN 6
DIRECCION Gral. de CULTURA Y EDUCACION
332 | 26
11/08/26
ENTRADA | SALIDA

NOTA - RECLAMO PARA I E L. TACCHETTI.

12 PUNTOS DEL ACUERDO PARITARIO DE CTERA EN 2011

PARA QUE LAS ESCUELAS FUNCIONEN

1. AGUA CORRIENTE, POTABLE Y SEGURA

Sin ningún tipo de contaminación. Examen bacteriológico, físico y químico. Limpieza de tanque de agua anual.

2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS LEGALIZADAS

Con planos de aprobación y control sistematizado. Comprobación preventiva de las instalaciones en forma periódica por autoridad competente. Instalación de disyuntores y puesta en forma periódica por autoridad competente. Instalación de disyuntores y puesta a tierra. Tableros señalizados. Tomacorrientes en buen estado.

3. INSTALACIÓN DE GAS LEGALIZADA

Con planos de aprobación y control sistematizado de las mismas.
Artefactos de combustión interna están prohibidos.

4. CONSTRUCCIÓN EDILICIA SEGURA

Sin riesgo en la estabilidad de su estructura total y/o parcial.
Patios, escaleras, pasillos seguros y sin obstrucciones.

5. INSTALACIONES SANITARIAS SUFICIENTES

En cantidad y capacidad para personal y alumnados.
Seguridad de buen funcionamiento en toda la jornada laboral.

6. RED CLOACAL CON ELIMINACIÓN SEGURA DE EXCRETAS

Pozos y cámaras sépticas en buen funcionamiento y mantenimiento periódico.

7. PLANES DE EMERGENCIA ÍGNEA Y QUÍMICA

Incluyendo capacitación, estructuras y elementos de seguridad adecuados y funcionales (matafuegos, hidrantes, etc). Simulacros de evacuación sistematizados. Puertas con apertura hacia afuera.

8. ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN ADECUADAS

Para las actividades desarrolladas en aulas, oficinas, cocina, pasillos, escaleras, salones, talleres, salas, etc.

9. ALMACENAJE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE

10. PLAN DE EMERGENCIAS ZONALES

(Inundaciones, incendios y otras)

11. EL EDIFICIO ESCOLAR EN OBRA DEBE ESTAR SIN ACTIVIDAD ESCOLAR

12. PROVISIÓN DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

ESTOS PUNTOS ESTABLECEN LA BASE DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, A PARTIR DE LOS CUALES SE PUEDE AFIRMAR QUE HAY CONDICIONES DIGNAS PARA ENSEÑAR Y APRENDER

CTERA Suteba CTA de los trabajadores


6/19



EP 17/EES 24










EP17/EES24

EP17/ES24









EP17/ES24




EP3




EEE 502




EEE 502





EEE 502




EEE 502

EES 3




EES 3






EEES03





EEE 303

EP 3



EES 3





EES 3




EES 3

EP 16




EP 16





EP 34




EP 34

EP 34



EP34






EP 34




EP 34

Ji 912




EES 12





EP 16



EP16

JJ 907



JI 905







JI 905




JI 905

Tec 2











tec2




JI 910





JI 907





JI 907

.EEE 502

CFI










CEC 807


CEC 801

EP16




EP16





EP16



EP16

ECyD

Por Resolución del Honorable Concejo Deliberante en su sesión de fecha 02/9/26 pase el presente expediente para su dictamen a la Comisión de Educación Cultura y Deporte

SAN ISIDRO 03 de Septiembre de 2026

GABRIEL F. ESTORONI
SECRETARIO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
SAN ISIDRO

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
SAN ISIDRO

JORGE ALVAREZ
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro