HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2026

EXPEDIENTE	
H.C.D.	
M 30	N° 671

Causante:

BLOQUE MOVIMIENTO DERECHO AL FUTURO

Objeto:

PROYECTO DE ORDENANZA
ESTABLECIENDO LA OBLIGATORIEDAD DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DE REMITIR AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, UN INFORME SOBRE EL FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO.-

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Bloque Movimiento Derecho al Futuro

20 *San Isidro, 10 de agosto de 2026*

VISTO:

La nota la ingresada por representantes gremiales de SUTEBA San Isidro a este Honorable Concejo Deliberantem el día 02 de septiembre del corriente, y;

CONSIDERANDO:

Que, el informe técnico elaborado a nivel distrital expone situaciones de extrema gravedad edilicia en diversos establecimientos educativos del partido de San Isidro, configurando un riesgo inminente para la integridad física y la salud de estudiantes, docentes, auxiliares y de toda la comunidad educativa;

SE ADJUNTA EN ANEXO I

Que, entre las problemáticas detectadas se destacan graves contingencias en materia de gas —como las emanaciones registradas en el mes de junio de 2026 en la Escuela Técnica N° 2 y la consecuente evacuación de la Escuela Secundaria N° 12—, filtraciones severas en techos, grietas en estructuras, sanitarios inoperativos o faltantes, severas deficiencias en el cableado e iluminación, falta de calefacción y ausencia o falla en las protecciones eléctricas básicas (disyuntores y puestas a tierra);

Que, tales contingencias han derivado en la suspensión recurrente de clases presenciales y el corte del suministro eléctrico por parte de las empresas prestatarias del servicio como medida preventiva, afectando de manera directa el derecho constitucional a la educación y a condiciones dignas de aprendizaje y trabajo;

Que, el 16 de enero comenzaron las transferencias a los municipios de los recursos correspondientes al **Fondo de Financiamiento Educativo** para el año 2026, a partir de lo dispuesto por el artículo 40° de la *Ley Provincial N° 15.557 (Presupuesto para el Ejercicio 2026)*, que también estableció la prórroga de los coeficientes de distribución vigentes en el pasado ejercicio fiscal;

Que, en 2026 cada municipio recibirá, en términos nominales, un 34,7% más de recursos que los que recibió durante 2025 (frente a una inflación de 31,5% entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025);

Que, estos recursos coparticipables están destinados a cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación, abarcando tanto la educación formal como la no formal;

Que, tal como establece el **Artículo 40° de la Ley de Presupuesto 2026**, los municipios que integran el Conurbano (Ley 13.473) deberán destinar cómo mínimo el 50% de los recursos del Fondo a infraestructura escolar, mientras que los municipios restantes deberán destinar un mínimo del 40% a tal fin;

Que, la normativa provincial también indica que la afectación de los recursos a infraestructura escolar deberá realizarse para la mejora de los servicios educativos existentes priorizando:

1. la habitabilidad de los establecimientos educativos de niveles obligatorios,
2. la ampliación de establecimientos de niveles obligatorios ya existentes,
3. la habitabilidad y/o ampliación en servicios educativos de niveles no obligatorios
4. equipamiento mobiliario y educativo.

Que, el Ministerio de Economía bonaerense informó, a través de su página web, transferencias en concepto de Fondo de Financiamiento Educativo para el Municipio de San Isidro (acumulado enero-julio 2026 por $3.360.068.588);

(https://www.gba.gob.ar/economia/direccion_provincial_de_coordinacion_municipal_y_programas_de_desarrollo/transferencias_municipios)

Que, es indispensable que este Honorable Concejo Deliberante cuente con información detallada, periódica y comprobable sobre el destino exacto de este

671

dinero, fortaleciendo nuestro rol de control y asegurando la transparencia frente a los vecinos y vecinas que exigen claridad.

Por las razones expuestas, el **Bloque Movimiento Derecho al Futuro** solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTÍCULO 1°: Establécese la obligatoriedad del Departamento Ejecutivo Municipal de remitir al *Honorable Concejo Deliberante de San Isidro*, de manera formal y con una periodicidad trimestral, un informe analítico sobre el monto percibido en concepto de coparticipación del **Fondo de Financiamiento Educativo**.-

ARTÍCULO 2°: Dicho informe deberá detallar la afectación mensual de los fondos, especificando rubros de inversión, identificación de proveedores de materiales y servicios, y la modalidad de contratación utilizada en cada erogación.-

ARTÍCULO 3°: Remítase copia de la presente Ordenanza, conjuntamente con sus fundamentos, a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, a las Jefaturas de Inspección Distrital y Regional, a los representantes gremiales del municipio y al Consejo Escolar de San Isidro.

ARTÍCULO 4°: De forma.-

Manuela Schuppisser
PRESIDENTA
BLOQUE Movimiento Derecho al Futuro
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

RELEVAMIENTO INFRAESTRUCTURA DISTRITO DE SAN ISIDRO MARZO 2026 / JUNIO 2026 SUTEBA SAN ISIDRO	
J 901	Falta entregar y poner membrana de techo que da en la sala de 1 y 2 años. Ya se habia aprobado el año anterior. Se llueve en esas areas. Puerta de salida de emergencia esta rota, no abre. (frente a direccion) Obra comedor, dispo 5/2025, cocina más comedor.
J 902	Obra comedor más cocina, dispo 5/2025
J 903	Mantenimiento cerco, poda de árboles en altura. Se mueve los pilares. Deben 2 ventiladores desde le año pasado. Trajeron industriales y no son propios de escuela inicial
J 905	Cocina esta en curso, relevar terminado de obra en 20 dias aprox. Mesadas de la cocina quedaron diferentes las tres. Revisión del piso. Medianera fondo Revisión. Alambre divisorio patio casera, mejora y Revisión ya que tiene un perro. Alambre perimetral frente de puas, recamabio por ingreso de intrusos. Tenemos el material no la mano de obra. Ventanas de salas con cierre peligros, anticuado, la reja se abre junto con una ventana. Revisión rajadura pared. Revisión techos por Filtraciones. Tenemos la membrana Revisión puertas salas Todos los picaportes no funcionan. Revisión reja porton via escape. En mal estado dificil apertura Cerradura o sistema para que primaria pueda usar porton de chapa que comunica los patios ante evacuacion. Deben 2 ventiladores desde le año pasado (trajeron industriales y no son propios de escuela inicial).
J 906	Todas las canillas del baño de los alumnos funcionan mal. Son 8. Una de las bachas está rota (despegada). Del baño de alumnos (que está en el SUM), pierde agua una mochila y no funciona una canilla. En el patio central tenemos el piso todo roto. En el patio del fondo también tiene partes rotas donde hay cemento, lo cual implica salientes cortantes y peligrosas. Uno de los baños de docentes no funciona y el otro pierde agua la mochila constantemente. Todo fue informado ante Consejo por los directivos con el formulario correspondiente en tiempo y forma
J 907	Arreglo y mantenimiento general. Marco puetrta. Desague(sala amarilla tiene bacha que se tapa y queda olor a podrido). Puertas de baño que no cierran. Pisos levantados, filtracioes. Patio alero se desprende. Sum piso flojo se levanta. Biblioteca entra agua desde las ventanas. Sin agua caliente en los baños porque están sin termotanque.
J 908	Piso patio levantado (sin arreglo). Comparte cocina con ep 23, aula compartida para comedor.
J 909	Arreglo de 4 baños para estudiantes. Arreglos eléctricos, calefacción sum y comedor. El consejo instaló térmica aparte, pero no trajo el equipo.
J 910	Filtraciones en pasillo. Vereda levantada por raíces de árbol. Reacondicionamiento de Luces del parque. Aires acondicionados sucios.
J 911	Arreglo de patio, pisos levantados.
J 912	Solicita extensión del patio para crear sala de usos múltiples.
J 913	Puerta de baños, dejaron material de obra. Al ingreso, hundimineto de patio. Arreglo enchufes.
J 914	Arreglos en baños y aulas.
J 915	Recambio de canaletas por Filtraciones/HUMEDAD. Piden un aula secundaria 14 (propuesta aula taller)
EP 1	Rampa p/ estudiante con silla.Arreglo de picaportes. Vidrios rotos salon 1,2,3 Salones 4, 6 y 8. Techos descascarados/ humedad. Tubos 3 sin funcionar. Reja del patio a frutzaingó, está desamurado (los tarugos flojos o salidos del ladrillo) Baños: nena faltan 2 monocomandos. Nene 1 monocomando y cañería.
EP 2	Construcción de espacio para comedor.
EP 4	Recambio de tanque de agua.
EP 5	Mobiliario para aulas, mesas para el comedor, arreglos de electricidad y pintura.
EP 6	Techo del baño docente con Filtraciones. Habilitar espacio para kiosco. Poda de árboles del parque. Arco de futbol en mal estado, pintar
EP 7	Mismo 2025
EP 8	Cocina dentro del comedor, dividir primaria de la secundaria
EP 9	Reparación baños varones (8 migitorios no funcionan) Piso del patio hundido por pozo ciego (1/4 del patio afectado)
EP 10	Mobiliario. Mejorar intalacion eléctrica. Hay dos aires para ser instalados.
EP 11	Arreglo techos, tanque de agua. Raíces del árbol. Construcción de salida de emergencia. Mobiliario para aulas y comedor.
EP 12	Mantenimiento caldera. Pintar exterior de la escuela. Pérdida de agua en teatro que hace que se levante el piso. Limpieza de techo del teatro por acumulación de hojas.
EP 13	-Mesas exagonales y sillas para primer grado. Aulas de 6°, 2° y 1° año sin picaporte, ni cerradura. Revisión de ventiladores de las aulas: Aula de 4° año, un ventilador no funciona. Aula de 3° año, un ventilador no funciona. Puerta nueva para el aula de 1° año. Revisión de estufas (preventivo para época de invierno) Bancos 10 y 20 sillas para estudiantes. Patio: Paredes con desprendim ento mamposteria y pintura vieja •Comedor: Paredes con grietas, falta de reboque, manchas de humedad hacen que se caiga el reboque y pintura vieja •Deterioro de pintura en todo el edificio.
EP 14	Solicita lo mismo que en 2014
EP 16	Arreglo de filtraciones. Techar un sector del patio y mobiliario en general para las aulas mesas y sus sillas correspondientes.Faltan picaportes y cerraduras de puertas de aulas. Falta puerta de baños de varones. Arreglar rejilla del patio. zonas piletas que reviste peligro. Techos con filtracioes de agua, descascarados. Zonas del baño varones hueco al descubierto.
EP 17	Espacio para cocina. Demolición de la casa de la casera Espacio para comedor. Colocar mástil. Pintura del patio. Filtraciones en cocina.
EP 18	Conexión cloaca. Se necesita RAMPA ya que concurren familias con discapacidad. Humedad en techos y paredes. Rotura de baño de niñas. filtración en sa on de 1º grado. Aula sin ventiladores.Conexión eléctrica. Hay corto y no se pueden usar los ventiladores Se anuló la conexión.
EP 19	Caida de cielo raso y paredes. Baños con constante perdidas y roturas. Paredes del baño que entre los azulejos sale agua por rotura de caños. Puertas que no cierran, sin cerraduras, con remaches. Paredes con reboque caidos. Pizarra que no se pueden borrar. Falta de bancos y mesas de comedor. Falta de bancos y sillas para la UP. Solicita salida de emergencia (de Esnaola) Falta de utensilios básicos pàra el comedor (platos, cucharas, vasos, tazas)
EP 20	Mobiliario. Arreglo patio.
EP 21	Dos Portones laterales uno delante del otro que dan a la calle, ambos no cierran y están desoldados. En el portón de calle falta una bisagra (se me cayó a mí encima cuando despedía a los chicos) Varias tapas (no sé de qué son) levantadas, paredes con humedad en las que se cae el revoque. El cantero del ceibo rajado.


EP 22	Cambio membrana de techo y reparación de los mismos. Línea telefónica.
EP 24	Internet, arreglos eléctrico y luminaria.
EP 25	Hacen falta 2 ventiladores. 1 vidrio de aula roto, precisa cambio.- Rampa para personas con discapacidad. Mobiliriario y elementos de cocina
EP 26	Faltan 2 vidrios: ventanal de pasillo principal y vidrio de cocina. Marco y puerta de dirección. Paredes de secretaria sin revocar. Techos de los grados con humedad en algunos casos se filtra agua y llueve dentro del grado. Techo de biblioteca. humedad y se filtra la lluvia. Techo del pasillo principal. filtración y caída del mismo. Falta de pintura para las paredes del patio, se descascara las capas que ya tiene. Arreglo de cerraduras en grados específicos.
EP 27	Tubos de luces para los baños. Tubos de luces para las aulas. Portón del comedor: bisagras rotas, Portón de entrada: Vidrios para los salones. Iluminación para el patio. Heladera para la cocina(conservación de alimentos del comedor, Sae) Bandera para izar. Piso del patio (hay un pozo grande por extracción de la raíz de un arbol)
EP 28	Faltan 30 sillas. 15 mesas - espacio aulico para biblioteca - pintura para paredes - cerraduras y picaportes para los salones - marco y puerta de salón de elementos de Ed física y música - protección de estufa 6to - arreglo de estufas - Mobiliario roto por robo. Arreglo de rejas torcidas por robo.
EP 29	Arreglo de baños. Filtraciones, pintura de paredes, techos. Se precisan luminarias
EP 30	Se precisa baños de discapacidad. Se necesitan pizarras para fibron.
EP 31	Ampliación cocina. Filtraciones en techo. Mobiliario
EP 33	Se precisa mobiliario para 5° grado. Cocina industrial. Reparación carro tecnológico.
EP 34	Baños de niñas y niños inutilizado. Tiene dificultad de suministro de agua. Reparación techo. Luminarias aulas y dependencias
Sec 1	-Irregularidades en rejillas, tapas de cámaras asépticas y roturas en distintos sectores del patio, que pueden ocasionar torceduras y/o caídas -Falta la iluminación en la entrada de la escuela teniendo en cuenta que funciona el turno vespertino y Cens 457. Por las noches, e predio de la escuela es sumamente oscuro, no tiene la iluminación suficiente. -El año pasado se realizó el arreglo de la luz, dejando escombros al borde el camino con el riesgo para los estudiantes, se solicitó volquete y posterior retiro, no ocurrió -Alambrado perimetral roto en muchos lugares lo que posibilita la entrada fácil de población a la escuela que no corresponde. -Aulas 1 y 2: ex vestuario transformado en aula, con humedad, instalación eléctrica en mal estado, no hay conexión de gas, puertas en mal estado. - --Ex casa de casero: clausurada y en mal estado. - Aula 7: puerta sin picaporte, ventanas en mal estado - Aula 8: puerta sin picaporte. - Aula 8 bis: puerta desencuadrada. - Cocina: ventilador en regular estado. - Puertas del baño de varones rotas - Baño de estudiantes femenino: puerta en mal estado, los inodoros no tienen tapas, 3 piletas con canillas en mal estado y rotas, ventanas en regular estado. - Baño de estudiantes masculino: puerta en mal estado, 3 retretes y 3 mingitorios en buen estado; los inodoros no tienen tapas, 3 piletas con canillas en mal estado, ventanas en regular estado. - Baños insuficientes para una matrícula de 575 estudiantes de secundaria 1 que funciona en 3 turnos; a lo que se debe sumar la matrícula del CENS 457 que funciona en TT y TV: y de la EPA 702 que funciona en TV. - Falta de un zoom para el uso de diferentes actividades y recreos en los días de tormenta. -Rajaduras importantes en paredes. (Pared entre preceptoria y baño) -Falta de impermeabilización en los techos lo que provoca Filtraciones en varias dependencias.- Aula 4: instalación eléctrica y ventanas en mal estado e insuficientes - Sala de informática: instalación eléctrica a revisar, no hay estufa, y ventilación ante el recalentamiento de las máquinas en verano - Aula 6: instalación eléctrica y ventanas en mal estado. - Aula 9: instalación eléctrica en regular estado, ventanas en mal estado, puerta sin picaporte. - Sala de profesores: instalación eléctrica en regular estado, sin ventilador. - Aula 12: instalación eléctrica en mal estado. - Secretaría: instalación eléctrica a revisar, ventana en mal estado, ventilación insuficiente - Aula 14: instalación eléctrica y ventanas en mal en mal estado, puerta en mal estado. - Aula 15: instalación eléctrica y ventanas en mal estado, puerta a reparar. - Aula 16: instalación eléctrica y ventanas en mal estado, puerta sin picaporte. - Aula 17: instalación eléctrica en mal estado, puerta sin picaporte, interruptor de luz roto. - - Aula 18: instalación eléctrica en regular estado, ventilador en mal estado, puerta en mal estado, pizarrón inestable. - Biblioteca: sin ventilación, instalación eléctrica en mal estado, funciona en salida de emergencia obstruyéndola. - Aula 21: instalación eléctrica en mal estado, puerta sin picaporte. - - Vicedirección: instalación eléctrica en regular estado. - Aula 27: instalación eléctrica en mal estado, puerta en regular estado, pared con humedad. - EOE: instalación eléctrica en mal estado, puerta desencuadrada.
Sec 2	Cielo raso: Filtraciones de agua. Rajaduras en techos y paredes. mampostería del cielo raso floja y descascarada que en varias ocasiones ha caído. Se solicita reja de entrada para garantizar seguridad. un aula.Baños rotos con pérdidas.
Sec 3	red para palomas (para tapa rollos)
Sec 6	Reparación de techo, cieloraso, humedad en laboratorio con riesgo electrico.
Sec 7	Arreglo baños docente y baño de personas con discapacidad. cocina eléctrica, un aula sin calefacción.
Sec 9	Chequeo del consejo: Prueba de hermeticidad a tiempo. Faltan ventanas aula 25. falta pizarra aula 7. Renovación bomba de agua. Baños de mujeres A y B, últimos inodoros de la fila, rotos. Reposicion de 3 focos grandes que iluminan el patio y la entrada de la escuela porque tardan mucho en encender, debido a que son bastantes viejas. Reposicion de 3 focos grandes que iluminan el patio y la entrada de la escuela porque tardan mucho en encender, debido a que son bastantes viejas.
Sec 10	Mejora de instalación eléctrica. Piletones para el patio y arreglo del piso (patio)
Sec 11	Demolición de la casa del casero. maderas que se desprenden detrás del mastil.
Sec 12	Se precisa mobiliario urgente por crecimiento de matrícula (40 sillas, 20 mesas)
Sec 13	Las grietas de la pared en preceptoria mapoteca y preceptoria herradura. Aula 20 sin puerta, falta una hoja y sin acrílico y sin vidrio en la puerta. Aula 21 sin puerta Aula 16 y 9 falta el acrílico/vidrio de la puerta. Baños docentes de 4 funcionan 3, uno inhabilitado. Se piden 100 bancos con sus respectivas sillas para estudiantes. Proyector. Sala de profesores: piso y humedad, manchas de humedad que hacen que caiga el revoque. rejillas en canaletas de patio.
Sec 14	rotura de baños por hundimiento. elavar muro de calle ipiranga
Sec 19	Cambio de edificio, espacio propio para eoe y biblioteca
Sec 20	• Filtraciones en el techo, sobre todo en el aula de biblioteca • Mobiliario, al menos 20 bancos con sus sillas. • 4 ventiladores • 1 pizarra • 6 tomacorrientes y 6 teclas de luz • 3 tubos de luz
Sec 22	Recambio del bajo mesada de la cocina. Ingreso independiente, se tapan los caños cloacales en los baños. Mejoras eléctricas

Sec 23	Dos inodoros del baño de mujeres y uno de varones clausurado por mal funcionamiento del deposito de agua y están tapados los inodoros. Las rejillas de desagüe rotos. Generando riesgos. Las puertas y portones se acceso a la escuela se encuentran desoldados y sin picaportes. Las cerraduras se traban. *id 57463729 por problemas de humedad y Filtraciones se salto la pintura de los salones. *Id 57462540 las luces de los salones no están funcionando. Aun se puede dar clase porque entra luz por la ventana . cambio y reposición. *id 57461693 techos con Filtraciones que se inunda cuando llueve y no se puede ocupar.
Sec 24	falta un aula, mobiliarios, vajilla, heladera, reparación de techos por Filtraciones
Sec 25	Edificio propio para poder alojar a más de 30 estudiantes que no pudieron anotarse.
Sec 26	A pesar de haber colocado membrana en los techos, todavía sigue filtrando en los techs de 3 aulas que tiene la secundaria dentro de la primaria 33. Los baños que utilizan los alumnos de ambas escuelas están muy lejos y a pesar de estar limpios suele haber olor. Seria necesario construir 2 aulas, ya que compartimos 1 aula que funciona como biblioteca de ambas instituciones. EOE de primaria y para el trabajo de FORTE con alumnos de secundaria. Se habló de un club social cercano a la institución que iba a funcionar como anexo y quedó en la nada.
Técnica 2	• Secretaría: reparación del techo y filtración de losa. • Oficina de O.E: falta de cerradura (picaporte). • Aula Nº 10: reparación de vidrios, luminaria, reparación de mesas de trabajo y reparación de puerta. • Preceptoría: reparación de vidrio roto. • Salón Nº 3: reparación de puerta, reparación de vidrios y reparación de mampostería. • Pasillo salida de emergencia: poner un sistema de emergencia, daño en losa y grieta. • Cocina: riesgo en la higiene, falta de mueble bajo mesada. • Baño de docentes: falta la tapa del baño, arreglo de mampostería. • Sala de auxiliares: reparación de mampostería, luminaria y reparación de cañeria de bajo mesada por pérdida. • Aula 2º B: cubrir cañería de estufa, poner picaporte y arreglo de mampostería. • Sala de pañol informático: reparación de ventana y retiro de vegetación. Revisión de estufas y ventiladores. • Pintura. • Reparación de estufas. • Faltante de mobiliario: 60 sillas y 30 bancos. • Conectividad/Equipamiento: hay 38 computadoras para 278 estudiantes y una orientación en Programación. Aula Nº 8: filtración de la losa, riesgo de caída y riesgo eléctrico. • Aula Nº 9: 3 lámparas LED sin funcionar, riesgo eléctrico • Aula de 5to: falta de 5 tapas octogonales para tapar cables. Biblioteca: luminaria. • Aula Nº 12: sistema de iluminación sin funcionar. NO HAY GAS EN LA ESCUELA (por una fuga, se dío aviso al ente y este cerró al gas. Actualmente no lo han restituido)
Técnica 4	En los pisos de arriba hay varias ventanas que requieren reemplazar vidrios y mecanismos de banderolas que no funcionan. En especial falta un vidrio completo en las del pasillo, vidrio rajado en la puerta del taller de robótica y ventanas banderolas en las cuatro aulas. Lo mismo sucede en las aulas de abajo, por sobre todo las que dan al patio de luz, donde hay vidrios rajados y sostenidos con cinta scotch. También en las aulas es evidente la falta de mobiliario (bancos y sillas) que los estudiantes están cambiando y llevando de aquí para allá, según se necesitan. Por lo menos se debieran cubrir dos salones. Los baños tienen frecuentes problemas, requieren de alguna reparación seria y definitiva, ya que se inhabilitan a diario principalmente por taponamientos y rotura de griferías. El caso especial del baño de taller no esté conectado a la red cloacal y no se sabe a ciencia cierta a donde van a parar las aguas negras.
EPA 703	Arreglo de baños planta alta, varones y mujeres. Mobiliario para aulas, mesas comedor, pintura
CENS 453	continuar obra de infraestructura
CENS 457	idem secundaria 1
CENS 458	idem secundaria 13
CEC 801	Luces en sector externo, entrada-patio Ventiladores (Pedidos desde el 15 de agosto de 2024): 7 ventiladores 28 reclamos. • Elementos de cocina (Pedido desde el 20 de diciembre de 2024). • Platos • Vasos • Tazas • Jarras • Cubiertos • Cuchillas • Ollas • Picadora eléctrica • Batidora eléctrica • Candado para el portón (pedido desde 4 noviembre de 2024). • Mobiliario (pedido desde 1 de agosto de 2024) • Sillas para Nivel Inicial 50. • Mesas para Nivel Inicial 14. • Sillas para Grupo Primario 60. • Mesas para Grupo Primario 20. • Para el área del comedor solicitamos 3 mesas grandes y 6 bancos. • Elementos de limpieza: • Trapos de piso. • Antigrasa. • Rejillas. • Esponjas. • Escobas (escoba chica, no escobillón largo). • Secador de piso. • Virulana. • Detergente (de ser posible más de 1 bidón porque está muy diluido y se usa en gran cantidad) • Baldes. • Bolsas de consorcio. • Lavandina. • Limpiador para piso. • Filtraciones en techos y paredes
CFP 401	Goteo 1º piso, estudio de carga. Terminación de baños para personas con discapacidad y profesores, cateo, sal profesores. Instalación correcta de agua potable (llega por manguera)
CFP 402	Aula de informática afectada por la humedad Revisar baños. En el 2 piso habita una persona en caracter de usurpador (edificio municipal en comodato) Solicitan 2 aulas y un baño, filtración de aguas servidas
CFP 403	Montacargas para personas c/discapacidad en planta alta Impermeabilización de techos y sellado de Filtraciones. Ampliación de taller o reconfiguración para prácticas simultáneas. Construcción de vereda de acceso al colegio. Baños: recambio de mochilas, colocación de tapas de inodoros y elementos de higiene toalla y dispensadores de jabón liquido Reposición de tapa del pilar Instalación de plataforma que permita acceso al segundo piso de personas con limitaciones de movilidad. Instalación de matafuegos en todo el edificio y especialmente en taller; señalización de estos y programar una capacitación anual al personal con invitación a alumnos. Instalación sanitaria en sector peluquería.Soldaduras aislado de pisos Reemplazo de artefactos de iluminación y plafones con insectos.
CFP 407	AULA modular, internet.
EEE 501	Cerradura de dirección con mal funcionamiento Traba ventana inexistente 2 ventiladores de comedor no funcionan Puerta zoom no funciona se traba al abrir Falta de manija en puerta de salida al patio exterior Traba de puerta de inclusión no funciona, ventana de salon 3 no tiene ganchos de la cortina y la varilla está suelta Salon 3 los ganchos de ventana están rotos. Gancho de ventana de pasillo que da los baños rotos, Puerta salon 2 se traba al abrir, Puerta de baño de varones y nenas planta baja se traban las puertas, Cerradura de puerta de cocina se traba al cerrar y cuesta abrir.
EEE 502	Puesta en valor
EEE 503	Humedad y grietas en cielorraso de SUM y frente a los caños de estudiantes Pintura en Gral en toda la escuela, exterior e interior, continuar la instalación de la caldera.Dificultades eléctricas recurrentes que susitan luego de lluvias fuertes, dejando sin servivio de luz. Mobiliario INSUFICIENTE en aulas y comedor: se precisan 20 mesas y 40 sillas para aulas y comedor


EEE 504	Colocacion de puerta del SUM. Colocacion y Reparación de cortinas blackout del taller. Reparación o cambio de cajones del mueble bajo mesada. Repacion de puerta antipanico SUM. Reparación hornallas de la cocina. Repacion puerta de la heladera. Reparación y/o cambio de juegos del parque. Realizacion de vereda y darsena para la camioneta de la escuela. Extraccion de árbol y reparacionn de medianera rota. Cambio y Reparación de ventiladores (los que trajeron son muy grandes y tocan el techo por lo que no se pueden colocar). Cambio de lugar de contenedores de basura, ocupa lugar de la camioneta Se solicitan 10 sillas para los salones, ya que las que hay están rotase inutilizables. Cerradura del portón de entrada. Radiador de salón con pérdida de Agua. Caldera, en mal funcionamiento, falla cada 10 días.
EEE 505	Reparacin o cambio de rampa y pasillo de la esceula al patio. Salones con humedad rotura techo de galeria, adecuaciones baños planta baja. Juegos del patio, en MUY MAL ESTADO, adecuaciones baño planta alta para educación temprana.
CFI	Techos con Filtraciones de humedad. Falta de mobiliario: mesas y bancos insuficientes en las aulas. (20 sillas, 20 bancos). Baños: El sistema de mochilas se rompe de manera regular y pierden los flexibles de los 5 inodoros. Falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, las cuales no son acorde a las necesidades de iluminación y utilizacion de diversas maquinarias (2 talleres). Heladera del comedor muy antigua y permanentemente tiene fallas y genera cortes de luz.


HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE SAN ISIDRO
10 SEP 2026
Hora 10:52hs
RECIBIDO

EP16




EP16





EP16



EP16

Escaneado con CamScanner

EP34




EP34





EP34



EP34

Escaneado con CamScanner

EP 34



EP 34






EP17/EES 24



EP17/EES


Escaneado con CamScanner

EP17/EES24




EP17/EES24






EP17/EES24



EP17/EES 24

Escaneado con CamScanner

EM1/ES 24







Escaneado con CamScanner

EP17/EES 24



EP 3






EP3



EES 3

Escaneado con CamScanner

EES 3




EES 3





EES 3



EES 3


Escaneado con CamScanner

ELE 503



ELE 503






EEE 502




EEE 502

Escaneado con CamScanner


EEE 502



EEE 502








EEE 502

CFi

Escaneado con CamScanner









Tec 2


Tec 2

Escaneado con CamScanner


Tec 2



Tec 2







Tec 2

fi 910

Escaneado con CamScanner

Ji 907



Ji 907





Ji 907




Ji 905


Escaneado con CamScanner

Ji 90s



Ji 90s






Ji 912




EES 12

Escaneado con CamScanner

EP 16




EP 16





EP 16



EP 16

Escaneado con CamScanner

671 - HCD - 2026

Por Resolución del Honorable Concejo Deliberante en su sesión de fecha 16/9/26 pase el presente expediente para su dictamen a la Comisión de Presupuesto y Hacienda

SAN ISIDRO 17 de Septiembre de 2026.

GABRIEL F. ESTORONI
SECRETARIO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
SAN ISIDRO

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
SAN ISIDRO

JORGE ALVAREZ
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

671 - HCD - 2026 EXP.